



Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer

Présentation / Actualités
 Recherche
 Tableaux de bord
 Approche nationale
 FAQ
 Glossaire
 Liens
 Contactez-nous

Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement Durables

Lutte contre les pollutions

Sites et Sols Pollués

Basol

Recherche

Pollution des sols : BASOL

Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif

Présentation du site

Description du site

Situation technique du site

Environnement du site

Surveillance et restrictions d'usage

Traitement du site

Région : ILE DE FRANCE
 Département : 92
 Site numéro : 33
 Date de création de la fiche ou de sa dernière mise à jour : 18/03/2008
 Auteur de la qualification : STIIC (92)

Localisation et identification du site

Nom usuel du **site** : HISPANO SUIZA
 Localisation :
 Commune : BOIS COLOMBES
 Code postal : 92270 - Code INSEE : 92009
 Coordonnées Lambert X : 594590,71 Y : 2434387,78
 Référentiel : LAMBERT II ETENDU
 Précision : ADRESSE (RUE)
 Adresse : rue du Capitaine Guynemer
 Lieu-dit :
 Responsable(s) actuel(s) du site : EXPLOITANT (si ICPE ancienne dont l'exploitant existe encore ou ICPE en activité)
 Nom : HISPANO SUIZA
 Il s'agit DU DERNIER EXPLOITANT
 La qualité du responsable : PERSONNE MORALE PRIVEE
 Propriétaire(s) du site :
 Nom : SNC DES BRUYERES
 Qualité : PERSONNE MORALE PRIVEE
 Coordonnées

Caractérisation du site

Description du **site** :
 Ancienne usine de fabrication aéronautique (ICPE à autorisation en zone industrielle).
 Le site a été libéré le 31 mars 1999. Un projet immobilier prévoyant la création de logements d'immeubles tertiaires, d'équipements publics (espaces verts, écoles) est en cours d'instruction (procédure de création de ZAC).
 Litige entre l'industriel (ancien locataire) et le propriétaire portant sur la répartition des frais de remise en état liés au changement d'usage du terrain.
 Expertise en cours (référé devant le TA).
 Description qualitative à la date du 05/11/2003 :
 Plusieurs diagnostics ont été réalisés sur la zone en fonction de la libération progressive des lieux par l'industriel. Un dossier synthétique a été remis en Janvier 1999 et complété le 25 février 1999, le 20 juillet 1999 et le 28 septembre 1999.
 Une étude détaillée des risques a été réalisée et transmise le 13 décembre 1999.
 Ces études ont mis en évidence :
 - une pollution par les hydrocarbures (fuel et huiles) dans les sols,
 - une pollution par les solvants chlorés (tétrachloréthylène, perchloréthylène et dichloréthylène) dans les sols et dans la nappe,
 - une pollution par les PCB dans les sols au droit d'un transformateur,
 - une pollution par les métaux (cuivre, chrome) dans les sols,
 - une pollution par le chrome dans les eaux souterraines.
 L'EDR a été soumise pour analyse critique à l'INERIS.
 L'analyse critique nous a conduit à exiger des études complémentaires (couplage des scénarii d'exposition et additivité des substances).
 Ces études ont montrées que 4 zones sur ce terrain dépassaient le niveau de risque acceptable pour les solvants chlorés.
 Un arrêté préfectoral du 30/04/2001 impose des objectifs de dépollution pour un usage industriel.
 Suite au changement d'usage prévu et compte tenu que les objectifs de dépollution atteints étaient compatibles avec ce changement d'usage au vu des compléments d'études réalisées, il a été notifié à l'exploitant un arrêté modificatif qui autorise la levée des restrictions d'usage mais maintient le suivi piézométrique.

Imprimer la fiche

Pour tout commentaire

Contactez-nous